



Sentiers et Villages des Baous

Association loi 1901


415 CD18 – 06640 SAINT-JEANNET

<http://sentiers.village.free.fr/>
sentiers.village@free.fr

à Monsieur le Maire de Saint-Jeannet


DOSSIER SUR LE CHEMIN DE SAINT ELOI

Nous avons participé à une réunion en mairie avec Mr Zatarra. Celui-ci se posait des questions sur les possibilités de remettre en état le chemin de Saint Eloi. Nous avons convenu avec lui de faire un état des lieux, et c'est donc ce rapport qui est exposé dans ce dossier à votre intention.



Carte du chemin de Saint-Eloi du Vallon au lavoir de Font-Major

Le chemin de Saint Eloi débute, coté village, à l'intersection du chemin du Brusquet et du petit chemin venant du chemin de la Tourraque. On va vers un **vallon** avec une végétation abondante qui obstrue le passage. Dans le vallon, impossibilité de passer sans la création d'une passerelle pour passer d'un côté à l'autre sans risque.



Emplacement du sentier sur le vallon du Parriaou

On longe une propriété sans délimitation évidente, le chemin n'étant pas identifiable. Le chemin n'existe plus au dessus d'une **construction en cours** (parcelles 54/55/56). La terre s'est éboulée sur plus de 30 m. Seul un mur de soutènement permettrait de reconstituer le passage.



Construction en cours et effondrement

Nous faisons demi tour et après un détour nous arrivons de l'autre coté de l'éboulement, à un bassin. Là, le chemin est évident, longeant un mur en pierres entre les parcelles 76 et 55. Le chemin continue dans un **talus** pentu, la terre a recouvert le sentier, le rendant inexistant.



Passage du sentier en rouge sur le **talus**

Ensuite, après un passage entre des rochers, le sentier est évident au dessus de la parcelle 72. Il nécessite un bon nettoyage (**matériel de chantiers, un arbre, des arbustes**). Sur la portion restante un **amas de pierres** provenant du mur supérieur gêne considérablement. Cette partie restante a été débroussaillée et nous conduit au lavoir de Font Major. Le reste du chemin ne pose plus de problème, étant goudronné.



Matériel de chantiers, un arbre, des arbustes



Amas de pierres

Conclusion

La remise en fonction du chemin Saint Eloi demande une volonté déterminée compte tenu des problèmes exposés ci-dessus. L'association reste à la disposition de la mairie et de ses services techniques pour l'aider sur le terrain, à identifier les différents points cruciaux.

Note sur le lavoir de Font Major

Ce bâtiment à l'intérêt certain, nécessite une remise en valeur par la reconstruction de sa toiture. La charpente est en mauvais état, des poteaux n'existent plus, rendant l'édifice dangereux. La toiture constituée de plaques fibro-ciment en « amiante » est à reconstruire avec des tuiles canal posées dessus-dessous sur chanlattes. Il nous semble important d'attirer votre attention sur l'intérêt de ce lavoir ancien qui mérite d'être réhabilité et sécurisé.



Le lavoir



Poteaux absents ou descellés



Plaques fibro-ciment en « amiante »

Remis à la mairie de Saint-Jeannet le :
Date **le Président**