



Sentiers et Villages des Baous

Association loi 1901

415 CD18 – 06640 SAINT-JEANNET

<http://sentiers.village.free.fr/>
sentiers.village@free.fr

à Monsieur le Maire de Saint-Jeannet

REHABILITATION DU CHEMIN DE LA COLLETTE

Ce chemin présente l'intérêt d'être une liaison originale entre le col du Peyron et la partie Ouest du village au niveau du parking de la Ferrage.

Du col du Peyron, en direction du chemin de l'ancienne gare, à sa droite, on accède facilement au chemin de la Collette, le tracé n'est pas toujours évident car il côtoie des accès privés. Un passage entre un mur et un grillage est rétréci par un bouquet de plantes diverses qui nécessiterait d'être supprimé (Photo 1). Le nettoyage récent d'un endroit envahi par des cannes permet le passage, mais il faudra pouvoir le faire souvent ou arriver à supprimer ces cannes de manière définitive.

La traversée du CD 2210 s'avère dangereuse et nécessite un passage protégé, car de l'autre côté on reprend le chemin de la Collette goudronné sur une centaine de mètres. On suit le lacet et à droite on devine le chemin en pente prononcé. Cette partie demande un gros débroussaillage (Photo 2) et la réfection d'un petit muret effondré (Photo 3), pour lui rendre sa raison d'être. Au dessus d'une villa en pierre avec toit terrasse le chemin se divise en fourche ; à gauche un débroussaillage s'impose jusqu'à la grotte, ensuite le passage est bien jusqu'au parking de la ferrage. A droite, chemin sans problème jusqu'au cimetière où il aboutit.



Chemin de la Collette entre le Peyron et le village avec traversée du CD 2210.

- Eboulement
- Cannes



Photo1

Chemin de la Collette entre le Peyron et le CD 2210.

Partie ayant besoin d'un débroussaillage, beaucoup de cannes obstruant le chemin.



Photo 2

Chemin de la Colette entre CD 2210 et village.

Partie ayant besoin d'un débroussaillage.



Photo 3

Chemin de la Colette entre CD 2210 et village.

Petit éboulement.

Remis à la mairie de Saint-Jeannet le :
Date **le Président**